

สรุปประมาณราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง (อุทกภัย)

ปร.5

เทศบาลตำบลห้วยยาง

วันที่

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (อุทกภัย) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านโคกลำม
 เจ้าของโครงการ ทต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
 สถานที่ตั้ง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(ราคาทุน)	18,034.80	Factor F 1.3074
2	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	23,578.70	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 7.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	23,578.70	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)	23,500.00	

(ลงชื่อ)ประธานฯ
 (นายวีรยุทธ เอกะ)
 นายช่าง โยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) จ.อ.....กรรมการฯ
 (สถิตย์ โพธิ์รส)
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นางนันทวัล สายาพัฒน์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

